

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה : 02/09/2025
מספר הזמנה : 283634



יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440


- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949

- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם - הגן במשמרת בעלות - דניאל וולמוט - סמל מוסד - 74344 כתובת - רחוב הצרכנייה מושב משמרת



שוחת הארקה

- הבדיקה בוצעה בליווי צחית וקרטי.
- הלוח מוגן בעזרת מא"ז משולב ממסר מגן (פחת) ארבע קוטבי.
- הארקה מחוברת לאלקטרודת הארקה בחצר.

תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – ראה דוח ליקויים.
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז משולב פחת ארבע קוטבי A 4X25 C.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 2.8Ω - ערך גבוה יחסית.
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) משולב מא"ז - מסוג A נמצא - תקין.

**דוח סופי : בתאריך 09/09/2025 קיבלתי אישור חשמלאי מוסמך
יונתן תורתי מספר רישיון 113111 לתיקון כל הליקויים
שנתגלו במהלך הבדיקה.**

- בגלל ערך לולאת תקלה גבוה יחסית המתקן מאושר לשימוש עם הגנה בלעדית של ממסר מגן(פחת).

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות
70440

ממונה בטיחות בעבודה - מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 - מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי - מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.