

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה : 03/12/2025
מספר הזמנה : 289381



יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440
- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – גן סולי בעלות – סולי אלבז – סמל מוסד - 10707 – ח.פ - 22715445 כתובת – האלון 39 תל מונד



תקינות לולאת תקלה תקינות פעולת ממסר מגן דירתי

- הבדיקה בוצעה בליווי ניר אלבז
- הגן מנוהל בקומת הקרקע של דירת המגורים.

תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – תקין.
2. לוח חשמל דירתי מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז תלת פאזי A 3X25 C.
3. לוח חשמל קומת קרקע (חלל הגן) מסוג פלסטי עם הגנת מאזי"ם חד פאזיים – ובורר דמוי מא"ז לניתוק – בוצע תיקון ע"י חשמלאי.
4. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 0.62Ω - ערך תקין
5. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
6. בלוח הדירתי נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) מסוג A נמצא - תקין.

דוח סופי : בתאריך 18/12/2025 קיבלתי אישור חשמלאי מוסמך
תאופיק חוגייראת מספר רישיון 978859 להתקנת
ממסר מגן(פחת) בלוח קומה תחתונה שמשמש את הגן
- ולכן הגן תקין ומאושר לשימוש.

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות
70440

ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.