

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה : 31/03/2025
מספר הזמנה : 270174



יוסף אפרים – מוסמך לתת שירות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שירות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440



- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954
בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – דרך ארץ בייבי בעלות – רינת גואטה סמל מוסד - 20420
כתובת – דרך דגניה 47 נתניה



- הבדיקה בוצעה בליווי הגברת רינת גואטה....טלפון – 054-431-2045
- הגן ממוקם בתוך מבנה שמשמש ממרכז קניות.
- רביעיית שקעים שמותקנים בחצר הגן לא מוזנים מהלוחות שמותקנים בגן.
תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציווד שמותקן בגן נמצא – תקין.
2. חשמל לוח ראשי מסוג מתחתי עם הגנת מא"ז תלת פאזי A 3X63 C.
3. חשמל לוח משני מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז תלת פאזי A 3X25 C
4. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 0.14Ω - ערך תקין
5. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
6. נבדקה תקינות 2 ממסרי מגן (פחת) בלוח ראשי מסוג A נמצאו + ממסר מגן (פחת) בלוח משני מסוג A – נמצאו תקינים.

דוח סופי : בתאריך : 22/04/2025 נשלח אלי אישור חשמלאי
מוסמך מר ניר מרום מספר רישיון 182188 - לתיקון כל הליקויים
שנתגלו במהלך הבדיקה.

אפרים
יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שירות
70440
ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שירות 235832
חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254
חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.