

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה : 16/4/2025
מספר הזמנה : 275983



יוסף אפרים - מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440

- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949

- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254

מייל : efyosef56@gmail.com

טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה - חמש שנתית - למוסדות חינוך

שם הגן - פעוטון כוכבים נחליאלי בעלות - נטליה מיטרופנוב
סמל מוסד - 20206 - ח.פ - 313704306 כתובת - נחליאלי 12 חיפה.



תיקון הארקה

- הבדיקה בוצעה בליווי הגברת נטליה מיטרופנוב.

תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא - תקין
2. לוח חשמל חדר תינוקיה מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 1X20 C.
3. לוח חשמל חדר בוגרים מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 1X20 C.
4. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך מדוד של
5. 0.32Ω - ערך תקין (בוצע תיקון ע"י חשמלאי).
- תמונה בראש העמוד שבוצעה עבודה בניסיון לשפר את איכות ההארקה.
6. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
7. נבדקה תקינות 2 ממסר מגן (פחת) מסוג A נמצאו - תקינים.

דוח סופי - אישור תקינות.

בתאריך 30/04/2025 נשלח אלי אישור חשמלאי ראשי מישל כראם
מספר רישיון 983007 לתיקון כל הליקויים שנתגלו בזמן הבדיקה.

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות
70440

ממונה בטיחות בעבודה - מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 - מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי - מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.