

עמוד 1 מתוך 1  
תאריך ביצוע  
הבדיקה : 30/04/2025  
מספר הזמנה : 276734



יוסף אפרים - מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים  
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832  
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440



- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949  
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254  
מייל : efyosef56@gmail.com  
טלפון : 054-6445156

### תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה - חמש שנתית - למוסדות חינוך

שם הגן - המלחים בעלות - דן שמעוני - סמל מוסד - 128389 כתובת - רחוב בילויה 4 - התמר 1 תל אביב.



גן - המלחים



גן לי - ים



- הבדיקה בוצעה בליווי מר דן שמעוני מספר טלפון 054-499-1330
- החצרות גן המלחים וגן לי - ים יש מפגש חצרות.

#### תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא - תקין
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 1X32 C.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של  $0.31\Omega$  - ערך תקין
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) - בוצע תיקון ע"י חשמלאי.

**דוח סופי - בתאריך 10/09/2025 קיבלתי אישור חשמלאי הנדסאי  
רושל יוחננוב מספר רישיון 108856 לתיקון כל הליקויים שנתגלו  
במהלך הבדיקה - ולכן הבדיקה תקינה.**

אפרים  
יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות  
70440  
ממונה בטיחות בעבודה - מספר נותן שרות 235832  
חשמלאי בודק סוג 1 - מספר רישיון 992254  
חשמלאי טכנאי - מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.