

עמוד 1 מתוך 2
תאריך ביצוע
הבדיקה : 26/05/2025
מספר הזמנה : 280510



יוסף אפרים - מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440



- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה - חמש שנתית - למוסדות חינוך

שם הגן - גן חיפושית בעלות - ורוניקה איגנטוב - סמל מוסד - 77693 ח.פ. - 580679058
כתובת - סוקולוב 9 קרית אנו



- הבדיקה בוצעה בליווי הגברת ורוניקה איגנטוב ומר תומר פשקו חשמלאי.
- הגן פועל על ב - 2 מבנים / דירות צמודות שכל אחת מוגנת ע"י לוח חשמל נפרד.
תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא - תקין.
 2. שני לוחות חשמל מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז תלת פאזי A 3X25 C כל אחד.
 3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 6.39Ω - ערך גבוה יחסים.
 4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
 5. נבדקה תקינות שני ממסרי מגן (פחת) מסוג A נמצאו - תקינים.
- דוח סופי
בתאריך 08/07/2025 קיבלתי אישור חשמלאי ראשי תומר פשקו מספר רישיון 96845
לתיקון כל הליקויים שנתגלו שנמצאו במהלך הבדיקה.
- בתאריך 05/02/2026 קיבלתי אישור שבוצע ניסיון לתיקון ערך לולאת התקלה
- ועדיין הגן מאושר לשימוש עם הגנה בלעדית של ממסר מגן.

אפרים יוסף
עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות
70440
ממונה בטיחות בעבודה - מספר נותן שרות 235832
חשמלאי בודק סוג 1 - מספר רישיון 992254
חשמלאי טכנאי - מספר רישיון 71949



1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.

