

יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440

- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949

- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156



עמוד 1 מתוך 1

תאריך ביצוע

הבדיקה : 25/07/2025

מספר הזמנה : 281515

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – משפחתון ילודוס – בעלות – ליבת שריקי – סמל מוסד – 95174 כתובת – דרך בר יהודה 66 נשר



- הבדיקה בוצעה בליווי הגברת ליבת שריקי.

תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציווד שמותקן בגן נמצא – תקין.
 2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז פאזי A 25 X 3 C.
 3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 0.52Ω - ערך תקין.
 4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
 5. נבדקה תקינות ממסר מגן בלוח שנמצא בגן (פחת) מסוג A - הוחלף ע"י חשמלאי.
- בלוח הראשי בדירת המגורים יש ממסר מגן (פחת) מסוג A – נבדק – תקין.

דוח סופי – בתאריך 07/12/2025 קיבלתי אישור דרור אזולאי

חשמלאי מוסמך מספר רישיון 1024246 להחלפת

ממסר מגן (פחת) בלוח מישני שנמצא בחלל הגן.

ולכן הגן תקין.

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות
70440

ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.