

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה : 08/09/2025
מספר הזמנה : 283654



יוסף אפרים – מוסמך לתת שירות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שירות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440
- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – טיפולינה בעלות – אינה קלרק – סמל מוסד – 10916 - כתובת – יהודה הלוי 29 גבעת שמואל

- **הבדיקה בוצעה בליווי אינה קלרק.**

- **הגן מנוהל בתוך דירת מגורים בחלק של הסלון בלבד.**



תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – תקין
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז $25 A \times 3 C$.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 0.35Ω - ערך חדש – תקין.
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים – אין שקעים בחלל הגן.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) – הוחלף ע"י חשמלאי מתקן.

דוח סופי : בתאריך 16/09/2025 קיבלתי אישור חשמלאי ראשי - אייל שבתי
מספר רישיון 99345 - לתיקון כל הליקויים שנתגלו במהלך הבדיקה
ולכן המתקן תקין ומאושר לשימוש.

אפרים
עפיו

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שירות
70440

ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שירות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.