



משרד החינוך  
אגף הרישוי

## הצהרת בטיחות למעון יום

לכבוד:

משרד החינוך - אגף הרישוי

### הצהרת בטיחות למעון יום לשנה"ל תשפ"ו

**הנחיות למילוי המסמך:**

- מסמך זה יצורף לכל בקשה לקבלת סמל מעון חדש, חידוש שנתי.
- **במידה וימצאו אי התאמה בין הנאמר במסמך זה לנמצא במעון – יפעיל האגף סמכויותיו לפי כל דין.**
- חובה למלא את כל הסעיפים בטופס המקורי, הכולל חתימות מקוריות בהתאם.
- בכל מעון יימצא תיק מעון שבו ימצאו כל אישורי הבטיחות, והצהרת הבטיחות לשנה הנוכחית.
- המשרד מבצע מבדקים מעת לעת במעונות היום כדי לבדוק את רמת ניהול הבטיחות ואת התחייבות הבעלות לפעולות המתקנות.
- יש להתעדכן ברשימה המנחה לביצוע מבדק בטיחות המתפרסמת באתר האגף - [רשימת מנחה לביצוע מבדק בטיחות במעון](#).
- קישור לרשימת בודקי הבטיחות המאושרים ע"י משרד החינוך - [רשימת עורכי מבדק בטיחות](#).

**יש לסמן ב✓ במשבצת המתאימה**

מטרת הבקשה:  מבדק ראשון לצורך קבלת סמל חדש

מועד עריכת המבדק	שם המעון	סמל מעון	מס' כיתות שנבדקו
06-01-26	גן ספיר	98863	4

טלפון במעון	כתובת המעון			
	רחוב	מס' בית	שכונה	עיר
052-7662245	מבצע סיני	17		חולון

שם הארגון המפעיל (במידה ויש)	פרטי מנהל/ת המעון		
	שם + שם משפחה	טלפון	טלפון נייד
תורת משה	דליה רבי		052-7662245

**תכנית לשיפור הבטיחות ביחס לפערים שהתבררו (במידה וקיימים ליקויים בקדימות 2):**

תכנית לשיפור בטיחות במעון יום קדימות 2 בלבד.

תחום	מס' סעיף	מהות הפער	הפעולה המתקנת	מועד סיום ליישום פעולות מתקנות על פי התחייבות הארגון

התחייבות הארגון לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל, חובה.

שם וחתמת מנהל הארגון \_\_\_\_\_

אגף הרישוי

http://www.education.gov.il | פארן 7, ירושלים | טל. 02-5604243





ז.שרד החינוך  
אגף הרישוי

## מערכת צילום ותיעוד פעילות מעון היום

### הצהרת טכנאי מצלמות מוסמך:

1. במעון היום קיימת מערכת מצלמות המכסה את כל השטחים הציבוריים במעון היום.
2. במעון היום קיימת מערכת הקלטה (DVR) בעלת יכולת תיעוד של לפחות 30 יום.
3. מערכת הצילום וההקלטה במעון היום כשירה ופעילה לאורך כל שעות פעילות מעון היום.

### פרטי טכנאי מצלמות מוסמך וחתימתו

<u>שם משפחה</u>	<u>שם פרטי</u>	<u>ת.ז</u>	<u>טלפון</u>	<u>טלפון נייד</u>	<u>מייל</u>

חתימה וחתימת טכנאי המצלמות: \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

## הצהרת עורך מבדק בטיחות

1. עפ"י המבדק והערכת סיכונים, נכון ליום הוצאת האישור אין במעון היום מפגעים בקדימות 0 או 1 המסכנים חיי אדם.
2. קיימים אישורים נדרשים תקפים.
3. קיים מערך ניהול בטיחות במעון יום.
4. רצ"ב תכנית לשיפור בטיחות ביחס לפערים שהתבררו.
5. תוקף האישור בכפוף לעמידה בדרישות הכבאות.
6. צעצועים בגן נבדקו באופן ויזואלי בלבד.
7. צעצועי פלסטיק בחצרות מיועדים לבתי מגורים פרטיים ולא לגני ילדים, האחריות על השימוש בהן על בעלי הגן בלבד.
8. אין להציב מיטות מתחת למדפים.
9. אין שימוש בגז.

### תכנית לשיפור בטיחות במוסד החינוכי לסמל :

תחום	מס' סעיף	מהות הפער	הפעולה המתקנת	מועדי סיום ליישום פעולות מתקנות על פי התחייבות הבעלות
הוראות כלליות	10.13	שער עם מרווחים של מעל 8 ס"מ	צמצום מרווחים	בוצע
דלתות	2.3	בכיתת בוגרים דלת יצאה ממקומה	תיקון הדלת	בוצע

התחייבות הבעלות לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל, חובה .

שם וחתימת מנהל מחלקת החינוך ברשות/בעלות: \_\_\_\_\_

### סיכום:

לאור ממצאי המבדק הערכת הסיכונים והתוכנית לשיפור הבטיחות הריני קובע כי מבחינה בטיחות אין מניעה לייעד את התשתית שנבדקה לעיל לשמש כמעון יום.





ז.שרד החינוך  
אגף הרישוי

**פרטי עורך המבדק וחתימתו:**

<u>שם משפחה</u>	<u>שם פרטי</u>	<u>ת.ז.</u>	<u>טלפון</u>	<u>טלפון נייד</u>	<u>מייל</u>
אבטליון	חגי	066106410		054-7791401	hagay@avtalion.com

**הגדרת הכשירות:**

• קורס עורכי מבדק מוסדות חינוך – מכון התקנים הישראלי: מספר תעודה 70012 תוקף:  
תשפ"ג / תשפ"ד

חתימת וחותמת עורך המבדק תאריך: 19 - 01 - 26

*חגי אבטליון*

