



משרד החינוך

הצהרת בטיחות למעון יום

לכבוד:
משרד החינוך - אגף הרישוי

הצהרת בטיחות למעון יום לשנה"ל תשפ"ו

הנחיות למילוי המסמך:

מסמך זה יצורף לכל בקשה לקבלת סמל מעון חדש, חידוש שנתי. **במידה וימצאו אי התאמה בין הנאמר במסמך זה לנמצא במעון - יפעיל האגף סמכויותיו לפי כל דין.**

חובה למלא את כל הסעיפים בטופס המקורי, הכולל חתימות מקוריות בהתאם.
בכל מעון יימצא תיק מעון שבו ימצאו כל אישורי הבטיחות, והצהרת הבטיחות לשנה הנוכחית.
המשרד מבצע מבדקים מעת לעת במעונות היום כדי לבדוק את רמת ניהול הבטיחות ואת התחייבות הבעלות לפעולות המתקנות.

יש להתעדכן ברשימה המנחה לביצוע מבדק בטיחות המתפרסמת באתר האגף - [רשימת מנחה לביצוע מבדק בטיחות במעון](#).

קישור לרשימת בודקי הבטיחות המאושרים ע"י משרד החינוך - [רשימת עורכי מבדק בטיחות](#).

יש לסמן ב במשבצת המתאימה

מטרת הבקשה: 1 מבדק ראשון לצורך קבלת סמל חדש

מועד עריכת המבדק	שם המעון	סמל מעון	מס' כיתות שנבדקו
10-09-25	חמשת החושים		3

טלפון במעון	כתובת המעון			
	רחוב	מס' בית	שכונה	עיר
050-9521313	ישעיהו	6		רחובות

שם הארגון המפעיל (במידה ויש)	פרטי מנהל/ת המעון		
	שם + שם משפחה	טלפון	טלפון נייד
	סמדר אדרי		050-9521313

תכנית לשיפור הבטיחות ביחס לפערים שהתבררו (במידה וקיימים ליקויים בקדימות 2):
תכנית לשיפור בטיחות במעון יום קדימות 2 בלבד.

תחום	מס י סעיף	מהות הפער	הפעולה המתקנת	מועד סיום ליישום פעולות מתקנות על פי התחייבות הארגון

התחייבות הארגון לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל, חובה.

אגף הרישוי





משרד החינוך

שם וחתימת מנהל הארגון

אגף הרישוי

תל אביב | ירושלים 7 פארק 5604243-02 | <http://www.education.gov.il>





ז.שרד החינוך

מערכת צילום ותיעוד פעילות מעון היום

הצהרת טכנאי מצלמות מוסמך:

1. במעון היום קיימת מערכת מצלמות המכסה את כל השטחים הציבוריים במעון היום.
2. במעון היום קיימת מערכת הקלטה (DVR) בעלת יכולת תיעוד של לפחות 30 יום.
3. מערכת הצילום וההקלטה במעון היום כשירה ופעילה לאורך כל שעות פעילות מעון היום.

פרטי טכנאי מצלמות מוסמך וחתימתו

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז	טלפון	טלפון נייד	מ"ל
			1		ל

חתימה וחתימת טכנאי המצלמות: _____ תאריך _____

הצהרת עורך מבדק בטיחות

1. עפ"י המבדק והערכת סיכונים, נכון ליום הוצאת האישור אין במעון היום מפגעים בקדימות 0 או 1 המסכנים חיי אדם.
2. קיימים אישורים נדרשים תקפים.
3. קיים מערך ניהול בטיחות במעון יום.
4. רצ"ב תכנית לשיפור בטיחות ביחס לפערים שהתבררו.
5. תוקף האישור בכפוף לעמידה בדרישות הכבאות.
6. צעצועים בגן נבדקו באופן ויזואלי בלבד.
7. צעצועי פלסטיק בחצרות מיועדים לבתי מגורים פרטיים ולא לגני ילדים, האחריות על השימוש בהן על בעלי הגן בלבד.
8. הממצאים באישור נכונים ליום הוצאתו.
9. אין שימוש בגז.

תכנית לשיפור בטיחות במוסד החינוכי לסמל :

תחום	מס' סעיף	מהות הפער	הפעולה המתקנת	מועדי סיום ליישום פעולות מתקנות על פי התחייבות הבעלות
חצר	6.5	שביל כחול בחצר עם הפרשי גובה וללא ריפוד בולם באזור פינתי בו קצוות חדות לאורך השביל	התקנת ריפוד בולם	בוצע
חצר	6.4	עמודי ברזל בחצר ללא ריפוד בולם עד גובה של 150 ס"מ	התקנת ריפוד בולם	בוצע
חצר	6.7	קיר מחוספס בחצר – בחלקו אין ריפוד עד גובה מטר ובחלקו ריפוד קיים שהתקלף	התקנת ריפוד בולם	בוצע
חצר	6.5	רשת לבנה בגדר בחצר יצאה ממקומה – יש לסדרה	סידור רשת	בוצע
חצר	6.5	מסגרת ארגז חול מבטון וללא ריפוד בולם	התקנת ריפוד בולם	בוצע
דלתות	2.3	בדלת כניסה חסר מנגנון האטה למניעת טריקה	התקנת מנגנון האטה	בוצע
דלתות	2.3	בדלת פנימית שנפתחה מעל 100 מעלות חסר מגן אצבעות נוסף באחד הצדדים	התקנת מגן אצבעות	בוצע
דלתות	2.3	בשער לבן פנימי חסר מגן אצבעות	התקנת מגן אצבעות	בוצע
דלתות	2.3	בדלת ממד חסר מגן אצבעות	התקנת מגן אצבעות	בוצע
בטיחות כללית	0.0	דלת ממ"ד ללא קשירה להחזקת הדלת במצב פתוח	קשירת דלת ממ"ד	בוצע

אגף הרישוי

http://www.education.gov.il | תל אביב | ירושלים | 7 פארק 5604243-02





זשרד החינוך

התחייבות הבעלות לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל, חובה .

שם וחתימת מנהל מחלקת החינוך ברשות/בעלות: _____

סיכום:

לאור ממצאי המבדק הערכת הסיכונים והתוכנית לשיפור הבטיחות הריני קובע כי מבחינה בטיחות אין מניעה לייעד את התשתית שנבדקה לעיל לשמש כמעון יום.

אגף הרישוי

תל אביב | ירושלים 7 פארק 02-5604243 | <http://www.education.gov.il>





משרד החינוך

פרטי עורך המבדק וחתימתו:

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז	טלפון נייד	מ"ל
אבטליון	חגי	066106410	054-7791401	hagay@avtalion.com

הגדרת הכשירות:

קורס עורכי מבדק מוסדות חינוך - מכון התקנים הישראלי: מספר תעודה 70012 תוקף: תשפ"ה / תשפ"ו

חתימת וחותמת עורך המבדק תאריך: 07 - 12 - 25

חגי אבטליון

