

עמוד 1 מתוך 1  
תאריך ביצוע  
הבדיקה : 07/06/2026  
מספר הזמנה : 293563

יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים  
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832  
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440

חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949  
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254  
מייל : efyosef56@gmail.com  
טלפון : 054-6445156



**מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954**  
**בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך**

שם הגן – הגן של אילנה – מזמין הבדיקה - אילנה למרן ת.ז. 321307183 כתובת – קליבנוב 7 חיפה.



**- הבדיקה בוצעה בליווי אילנה לרמן.**  
**- לוח החשמל ממוקם בחדר מדרגות חצי קומה מעל לחלל הגן.**  
**תכולת הבדיקה:**

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – ראה דו"ח ליקויים.
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 32 X 1 C.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של  $0.2\Omega$  - ערך תקין.
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) A נמצא - תקין.

**דוח סופי : בתאריך 18/06/2026 קיבלתי אישור חשמלאי מוסמך גל כהן מספר רישיון 1015736 לתיקון כל הליקויים שנתגלו במהלך הבדיקה.**

**- לכן הגן תקין ומאושר לשימוש**

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות  
70440

ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.  
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT.  
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.